



SENADO FEDERAL

Gestão do Contrato n.º CT20160010/Segundo Aditivo
EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
(Portaria 4921 de 2015, do Diretor-Geral do Senado Federal)

Processo 00.200.011581/2017 - 13

Chamada Técnica n.º 017/2018

Dados da Solicitação					
<i>Abertura da Chamada</i>		<i>Dados do Solicitante</i>		<i>Dados do Recebedor</i>	
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>
03/09/2018	09:00	Rafael Pimenta Wietzel	ok	Rodolfo/Reinaldo	ok

Equipamento para Manutenção		
<i>Modelo</i>	<i>Tombamento</i>	<i>Descrição do problema</i>
Esteira Movement E 740	127988	Apagão geral. Necessária a troca do módulo eletrônico.

Dados do Recebimento			
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Visto Gestor</i>	<i>Visto Contratada</i>
03/09/2018	10:00	Assinatura Eletrônica	ok



SENADO FEDERAL

**Gestão do Contrato n.º CT20160010/Segundo Aditivo
EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
(Portaria 4921 de 2015, do Diretor-Geral do Senado Federal)**

Processo 00.200.011581/2017 - 13

Chamada Técnica n.º 018/2018

Dados da Solicitação					
<i>Abertura da Chamada</i>		<i>Dados do Solicitante</i>		<i>Dados do Recebedor</i>	
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>
11/09/2018	10:00	Rafael Pimenta Wietzel	ok	Rodolfo/Reinaldo	ok

Equipamento para Manutenção		
<i>Modelo</i>	<i>Tombamento</i>	<i>Descrição do problema</i>
Elíptico E 610	127304	Painel com defeito. Trocada a coluna do módulo.

Dados do Recebimento			
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Visto Gestor</i>	<i>Visto Contratada</i>
11/09/2018	11:00	Assinatura Eletrônica	ok



SENADO FEDERAL

Gestão do Contrato n.º CT20160010/Segundo Aditivo
EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
(Portaria 4921 de 2015, do Diretor-Geral do Senado Federal)

Processo 00.200.011581/2017 - 13

Chamada Técnica n.º 019/2018

Dados da Solicitação					
<i>Abertura da Chamada</i>		<i>Dados do Solicitante</i>		<i>Dados do Recebedor</i>	
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>
20/09/2018	15:00	Rafael Pimenta Wietzel	ok	Rodolfo/Reinaldo	ok

Equipamento para Manutenção		
<i>Modelo</i>	<i>Tombamento</i>	<i>Descrição do problema</i>
Bicicleta E 540	122457	Sistema de cargas inoperante. Revisão geral do sistema.

Dados do Recebimento			
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Visto Gestor</i>	<i>Visto Contratada</i>
20/09/2018	17:00	Assinatura Eletrônica	ok



SENADO FEDERAL

**Gestão do Contrato n.º CT20160010/Segundo Aditivo
EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
(Portaria 4921 de 2015, do Diretor-Geral do Senado Federal)**

Processo 00.200.011581/2017 - 13

Chamada Técnica n.º 020/2018

Dados da Solicitação					
<i>Abertura da Chamada</i>		<i>Dados do Solicitante</i>		<i>Dados do Recebedor</i>	
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>
25/09/2018	14:00	Rafael Pimenta Wietzel	ok	Rodolfo/Reinaldo	ok

Equipamento para Manutenção		
<i>Modelo</i>	<i>Tombamento</i>	<i>Descrição do problema</i>
Bicicleta E 540	122491	Revisão geral dos sistemas.

Dados do Recebimento			
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Visto Gestor</i>	<i>Visto Contratada</i>
25/09/2018	17:00	Assinatura Eletrônica	ok



SENADO FEDERAL

**Gestão do Contrato n.º CT20160010/Segundo Aditivo
EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
(Portaria 4921 de 2015, do Diretor-Geral do Senado Federal)**

Processo 00.200.011581/2017 - 13

Chamada Técnica n.º 021/2018

Dados da Solicitação					
<i>Abertura da Chamada</i>		<i>Dados do Solicitante</i>		<i>Dados do Recebedor</i>	
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>
02/10/2018	09:00	Rafael Pimenta Weitzel	ok	Rodolfo/Reinaldo	ok

Equipamento para Manutenção		
<i>Modelo</i>	<i>Tombamento</i>	<i>Descrição do problema</i>
Esteira Movement E 740	128155	Perda de potência e velocidade. Foi trocada a placa de potência.

Dados do Recebimento			
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Visto Gestor</i>	<i>Visto Contratada</i>
02/10/2018	11:00	Assinatura Eletrônica	ok



SENADO FEDERAL

**Gestão do Contrato n.º CT20160010/Segundo Aditivo
EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
(Portaria 4921 de 2015, do Diretor-Geral do Senado Federal)**

Processo 00.200.011581/2017 - 13

Chamada Técnica n.º 022/2018

Dados da Solicitação					
<i>Abertura da Chamada</i>		<i>Dados do Solicitante</i>		<i>Dados do Recebedor</i>	
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>
08/10/2018	13:00	Rafael Pimenta Weitzel	ok	Rodolfo/Reinaldo	ok

Equipamento para Manutenção		
<i>Modelo</i>	<i>Tombamento</i>	<i>Descrição do problema</i>
Esteira Movement RT 300	127419	Perda de potência e sincronia dos programas. Revisado o sistema de cargas.

Dados do Recebimento			
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Visto Gestor</i>	<i>Visto Contratada</i>
08/10/2018	14:00	Assinatura Eletrônica	ok



SENADO FEDERAL

**Gestão do Contrato n.º CT20160010/Segundo Aditivo
EXECUTIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME
(Portaria 4921 de 2015, do Diretor-Geral do Senado Federal)**

Processo 00.200.011581/2017 - 13

Chamada Técnica n.º 023/2018

Dados da Solicitação					
<i>Abertura da Chamada</i>		<i>Dados do Solicitante</i>		<i>Dados do Recebedor</i>	
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>	<i>Nome</i>	<i>Rubrica</i>
16/10/2018	08:00	Rafael Pimenta Weitzel	ok	Rodolfo/Reinaldo	ok

Equipamento para Manutenção		
<i>Modelo</i>	<i>Tombamento</i>	<i>Descrição do problema</i>
Bicicleta EVX	122427	Revisado o sistema de cargas.

Dados do Recebimento			
<i>Data</i>	<i>Hora</i>	<i>Visto Gestor</i>	<i>Visto Contratada</i>
16/10/2018	10:00	Assinatura Eletrônica	ok