

	Prefeitura de Goiânia Secretaria Municipal de Finanças Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e AIDF 53180/2010	Número da Nota 387 Data Emissão 15/04/2019 Código Verificação WBGZ-5TR8	
PRESTADOR DOS SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	04.494.817/0001-14	Inscrição Municipal 1756346	
Nome/Razão Social	GRAFFPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME		
Endereço	R 2 N.16 QD.14 LT.9D		
Bairro	VI NOSSA SENHORA APARECIDA		
Município	GOIÂNIA - GO CEP 74565150 Telefone (62) 35344044		
TOMADOR DOS SERVIÇOS			
Nome/Razão Social	SENADO FEDERAL DIRETORIA GERAL		
CPF/CNPJ	00.530.279/0001-15		
Endereço	PC DOS TRES PODERES N. SN ED ANEXO 1 3 ANDAR		
Bairro	PLANO PILOTO		
Município	BRASILIA - DF CEP 70100000		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS			
MANUTENCAO PREVENTIVA NAS SEGUINTE MAQUINAS (A)CTPSCREEN MODELO 8600SL COM ALIMENTADOR DE CHAPAS AOTOLOADER MODELO MA-8800 (B)CTPSCREEN MODELO 8600SL SERVIDOR1:Procedimento de verificacao do software TRUEFLOW O software nao esta respondendo os comandos em tempo normal processamento de dados esta muito lento apresentado uma significativa demora no tempo de resposta. O servidor esta sobrecarregado com arquivos de backup em pastas duplicadas ocupando muito espaco sobrando apenas 2 Gigabyte para processamento do software SERVIDOR1:Nao foi possivel fazer a instalacao do software foi necessario formatar o computador pois o mesmo apresenta incompatibilidade com o Windows Server 2003 O procedimento foi efetuado 5 vezes e todos os resultados foram inconclusivos:o processo nao finalizava a instalacao.Foram feitos todos os testes com um representante de (TI) do SEGRAF SERVIDOR1:Por ocasio de incompatibilidade do Windows Server 2003 no servidor nao foi possivel a conclusao do procedimento de instalacao.E necessario que seja feita a atualizacao do Sistema operacional Windows Server 2003 para o Windows Server 2008 trabalho este que e de competencia do(TI)da propria instituicao a qual e provedora da licenca Ate que atualizacao do Windows Server 2003 para o Windows Server 2008 seja feita a instalacao do software Trueflow nao sera possivel e o CTP 1 fica impossibilitado de uso SERVIDOR 2:Procedimento de verificacao do software TRUEFLOW:O software esta com processamento demorado,mas com respostas conclusivas Suas unidades de armazenamento apresentada pastas de backup duplas e arquivos desnecessarios para o sistema SERVIDOR2:Foi realizada a formatacao do servidor e a instalacao do software TRUEFLOW O procedimento foi efetuado 4 vezes para ser finalizado com 100%de precisao O processo foi feito com um representante de(TI)do SEGRAF em alguns passos do procedimento e necessaria a presenca de um responsavel pela rede SERVIDOR 2:O servidor esta funcionando dentro do padrao normal			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
Atividade 331479900			
Manutencao e reparacao de outras maquinas e equipamentos para usos industriais nao especificados anteriormente			
Retenções Federais	PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	
INSS R\$ 0,00	IR R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	
Demonstrativo		Cálculo do Imposto	
Valor dos Serviços	R\$ 8.437,50	Valor dos Serviços	R\$ 8.437,50
(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00	(-) Desconto Incondicionado	R\$ 0,00
(-) Retenções Federais	R\$ 0,00	(=) Valor da Nota	R\$ 8.437,50
(-) ISSQN Retido pelo Tomador	R\$ 0,00	(-) Deduções	R\$ 0,00
(=) Valor Líquido	R\$ 8.437,50	(=) Base de Cálculo	R\$ 8.437,50
Serviço prestado em GOIANIA-GO	Imposto devido em GOIÂNIA-GO	(x) Alíquota	% 2,00
		(=) Valor do Imposto (ISSQN)	R\$ 0,00
Valor dos Serviços R\$ 8.437,50	Desconto R\$ 0,00	Valor da Nota R\$ 8.437,50	
Informações Importantes: - Prestador enquadrado no Simples Nacional. - A autenticidade desta Nota Fiscal pode ser verificada na página da Prefeitura em www.goiania.go.gov.br .			

Usuário: 1