



SENADO FEDERAL

PRIMEIRO TERMO ADITIVO

ao Contrato nº 086/2015, celebrado entre a UNIÃO, por intermédio do SENADO FEDERAL, e a empresa **MANROLAND DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.**, que tem por objeto a prestação de serviço de manutenção corretiva, com fornecimento de itens e peças novas e originais, necessárias ao perfeito funcionamento da máquina impressora *Man Roland 700*, de origem alemã, modelo R7083B, número de série 317028, ano 2005.

A UNIÃO, por intermédio do **SENADO FEDERAL**, neste ato representado por sua Diretora-Geral, ILANA TROMBKA, e a empresa **MANROLAND DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.**, neste ato representada pelo Senhor BRUNO ZUFFO GARCIA, tendo em vista a solicitação da área técnica de documento nº 00100.160883/2015-72, o Parecer nº 1100/2015 – ADVOSF, documento nº 00100.174487/2015-22, a autorização do Exmo. Senhor Primeiro-Secretário, documento nº 00100.182600/2015-43, a aprovação da Senhora Diretora-Geral, documento nº 00100.177644/2015-51, e as demais informações contidas no Processo nº 00200.017585/2015-35, resolvem aditar o Contrato nº 086/2015, com base na sua Cláusula Sexta, na Política de Contratações do Senado Federal, instituída pelo Anexo V ao Ato nº 12/2014 da Comissão Diretora, no Ato da Diretoria-Geral nº 9/2015, no art. 65, II, e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, e mediante as seguintes Cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA

O objeto do Contrato nº 086/2015 fica acrescido dos itens abaixo relacionados:

ITENS ACRESCIDOS				
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL TOTAL
82	1	8P.10V15-0618 KIT DE SUPORTE	R\$ 1.123,62	R\$ 1.123,62
83	1	80.10V30-6872 SUPORTE DO COLCHÃO DE AR	R\$ 422,32	R\$ 422,32
84	1	81.37U44 - 3700 SENSOR FOTOCELULAR FRK 776/24-100L	R\$ 5.680,65	R\$ 5.680,65
85	1	80.10D13-8783 COLCHÃO DE AR	R\$ 57.963,86	R\$ 57.963,86
86	1	80.10Q13-1206 CILINDRO PNEUMÁTICO	R\$ 4.344,45	R\$ 4.344,45



SENADO FEDERAL

87	1	80.10W13-A118 TUBO DE ASPIRAÇÃO DA REVERSÃO	R\$ 110.399,95	R\$ 110.399,95
88	1	80.94T90-0176 ESCOVA ROTATIVA 19X53X1070 R700	R\$ 579,27	R\$ 579,27
89	1	81.28V92-0026 REPARO SK DO SEGMENTO DAS ENGRENAGENS R700	R\$ 72.544,50	R\$ 72.544,50
90	1	82.28V92-0026 REPARO SK SUCÇÃO DA REVERSÃO	R\$ 38.746,80	R\$ 38.746,80
			R\$ 291.805,42	R\$ 291.805,42
IPI DO ITEM 3:				R\$ 852,10
VALOR DO FRETE:				R\$ 3.200,00
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS E FRETE:				R\$ 295.857,52

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A alteração contratual promovida pelo presente termo aditivo implica aumento de **R\$ 295.857,52** (duzentos e noventa e cinco mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) ao preço originalmente contratado, sendo que o valor global do Contrato nº 086/2015 passa de R\$ 725.628,36 (setecentos e vinte e cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais e trinta e seis centavos) para **R\$ 1.021.485,88** (um milhão, vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), a vigorar a partir da assinatura do presente Termo Aditivo, conforme descrito na planilha anexa.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O acréscimo promovido pelo presente termo aditivo corresponde ao percentual de **40,77260%** sobre o valor global previsto originalmente no contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta de dotação orçamentária classificada como Programa de Trabalho 01031055140615664 e Natureza de Despesa 339039, tendo sido empenhadas mediante a Nota de Empenho nº 2015NE801439, datada de 22 de dezembro de 2015.

CLÁUSULA TERCEIRA

A CONTRATADA deverá apresentar no prazo de 10 (dez) dias corridos, contados da data de recebimento da via assinada deste instrumento, complementação da garantia contratual, no valor de **R\$ 14.792,88** (quatorze mil, setecentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos), valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor acrescido ao Contrato



SENADO FEDERAL

nº 086/2015 por força do presente termo aditivo, em obediência ao que estabelece a Cláusula Oitava do instrumento contratual original e em conformidade com o que dispõe o art. 56 da Lei nº 8.666/1993.

PARÁGRAFO ÚNICO – Não se admitirá garantia cujo respectivo documento contenha qualquer termo ou condição que limitem ou frustrem a plena execução do seu valor.

CLÁUSULA QUARTA

Ficam mantidas as demais cláusulas e condições constantes do Contrato original, não expressamente alteradas por esse Termo.

Assim ajustados, assinam o presente instrumento em duas vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas adiante designadas, que também o subscrevem.

Brasília-DF, 18 de Janeiro de 2016.

ILANA TROMBKA
DIRETORA-GERAL DO SENADO FEDERAL

BRUNO ZUFFO GARCIA
MANROLAND DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.

Testemunhas:

Patrícia Junqueira de Alencastro Barra
Diretora da SADCON em exercício
Diretor da SADCON

Alexandre Mattos de Freitas
Analista Legislativo
Matr. 256400
Coordenador da COPLAC

Empresa: MANROLAND DO BRASIL SERVIÇOS LTDA.
 Processo Principal: 00200.006088/2015-10
 CNPJ: 10.825.907/0001-43
 Contrato: 0085/2015
 Data da Proposta:
 Assinatura: 27/10/2015
 Início Vigência Original: 27/10/2015
 Fim Vigência Original: 26/04/2016
 Valor Anual Original do Contrato: R\$ 725.628,36

DADOS DO CONTRATO ATUAL

Valor Anual R\$ 29.701,08
 Início Período Vigente 27/10/2015
 Final Período Vigente 26/04/2016
 Último Reajuste

TERMO ADITIVO EM PROCESSAMENTO

Primeiro Termo Aditivo Acréscimo de Itens ao contrato, conforme Termo de Referência, documento nº 00100.160883/2015-72

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL TOTAL
1	2	80.1190-3351-PLACA DE ASPIRAÇÃO	R\$ 2.028,75	R\$ 4.057,50
2	2	80.1190-3352-PLACA DE ASPIRAÇÃO	R\$ 1.349,45	R\$ 2.698,90
3	2	80.21F13-1568-PALHETA DESFOLHADORA	R\$ 544,49	R\$ 1.088,98
4	2	8021F13-1573-PALHETA DESFOLHADORA	R\$ 533,45	R\$ 1.066,90
5	1	80.21C30-0639-ANEL DE CAPTAÇÃO DO PAPEL/CARTÃO	R\$ 2.641,79	R\$ 2.641,79
6	2	80.21C30-0657-CORREIA DE TRANSPORTE	R\$ 1.399,29	R\$ 2.798,58
7	16	80.05A13-7658-BARRA DE TORÇÃO	R\$ 939,05	R\$ 15.024,80
8	16	80.05A30-7580-PLACA LATERAL	R\$ 401,85	R\$ 6.429,60
9	6	80.05A13-7488-PINÇA COMPLETA	R\$ 1.081,65	R\$ 6.489,90
10	1	80.11K13-0167-COLCHÃO DE AR	R\$ 6.686,75	R\$ 6.686,75
11	2	80.11R30-0455-RODA DENTADA	R\$ 446,35	R\$ 892,70
12	2	80.1130-2687-CARRINHO DO PUXADOR	R\$ 241,29	R\$ 482,58
13	2	80.1190-2791-ROLO DE SUCCAO COMPLETO	R\$ 1.420,05	R\$ 2.840,10
14	2	80.1130-2812-ELEMENTO DE SUCCÃO	R\$ 857,85	R\$ 1.715,70
15	2	80.93E40-1735-PROTEÇÃO PLÁSTICA	R\$ 1,35	R\$ 2,70
16	1	80.94T90-0176-ESCOVA ROTATIVA	R\$ 443,70	R\$ 443,70
17	10	80.11M90-0739-ROLDANA DE PLASTICO COM ANEL	R\$ 95,30	R\$ 953,00
18	5	80.91H90-8521-ROLETE	R\$ 1.819,35	R\$ 9.096,75
19	3	80.94A40-9425-CORREIA DENTADA	R\$ 85,45	R\$ 256,35
20	1	80.92C50-0827-MOLA	R\$ 32,35	R\$ 32,35
21	2	80.1130-1274-ROLAMENTO DE CURVA	R\$ 785,25	R\$ 1.570,50
22	2	80.1130-2076-DISCO C75	R\$ 28,79	R\$ 57,58
23	2	80.1130-A181-ROLAMENTO AXIAL	R\$ 278,25	R\$ 556,50
24	1	80.91H90-8566-ROLETE 40X18X53,5	R\$ 1.715,85	R\$ 1.715,85
25	1	80.91H90-8566-ROLETE 40X18X53,5	R\$ 1.715,85	R\$ 1.715,85
26	10	80.91H40-3506-DISCO DE AGULHA	R\$ 14,79	R\$ 147,90
27	2	80.91H50-8568-ROLETE	R\$ 4.687,45	R\$ 9.374,90
28	10	80.91H40-3606-DISCO	R\$ 32,65	R\$ 326,50
29	20	82.05A30-6427-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,025	R\$ 8,50	R\$ 170,00
30	20	83.05A30-6427-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,05	R\$ 14,40	R\$ 288,00
31	20	84.05A30-6427-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,1	R\$ 7,55	R\$ 151,00
32	20	85.05A30-6427-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,2	R\$ 7,75	R\$ 155,00
33	10	81.05A30-6562-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,025	R\$ 20,65	R\$ 206,50
34	10	82.05A30-6562-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,05	R\$ 15,20	R\$ 152,00
35	10	83.05A30-6562-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,1	R\$ 12,99	R\$ 129,90
36	10	84.05A30-6562-CHAPA DE AJUSTE DO EIXO 0,2	R\$ 12,09	R\$ 120,90
37	2	80.94K13-16B4-CILINDRO PNEUMÁTICO	R\$ 2.997,05	R\$ 5.994,10
38	3	80.94K50-0246-UNIÃO ROTATIVA	R\$ 538,55	R\$ 1.615,65
39	1	80.91C40-3356-ROLAMENTO DIN625	R\$ 52,25	R\$ 52,25
40	10	80.05B30-4146-DISCO AXIAL	R\$ 1.072,70	R\$ 10.727,00
41	4	80.10W90-A789-ROLETE	R\$ 1.076,45	R\$ 4.305,80
42	2	8A.94K90-1486-CILINDRO PNEUMÁTICO	R\$ 658,95	R\$ 1.317,90
43	8	80.91H90-8520-ROLETE DE ABERTURA - TRANSFERT	R\$ 1.441,15	R\$ 11.529,20
44	8	80.94K40-3201-VÁLVULA MAGNÉTICA 5/2	R\$ 932,59	R\$ 7.460,72
45	1	83.28S92-0237-REPARO SK P/ SISTEMA DE REFORÇO TIPO PPL	R\$ 12.619,05	R\$ 12.619,05
46	1	81.28S92-0236-REPARO SK PPL BRACO DE AÇIONAMENTO	R\$ 4.257,19	R\$ 4.257,19
47		LADO B		R\$ 0,00
48	1	8B.28S92-0230-REPARO SK MABEG R700	R\$ 51.548,25	R\$ 51.548,25
49	1	80.91H90-9783-GUIA DE ROLETE	R\$ 3.309,49	R\$ 3.309,49
50	1	80.91H90-9784-GUIA DE ROLETE	R\$ 3.297,35	R\$ 3.297,35
51	1	80.94K40-9523-AMORTECEDOR A GÁS	R\$ 147,80	R\$ 147,80

52	12	80.01L13-A044-VÁLVULA	R\$ 6.272,99	R\$ 75.275,88
53	9	80.11C30-4016-GUIA FRONTAL R700	R\$ 994,70	R\$ 8.952,30
54	8	3720962-FILTRO DE ÓLEO- PAPEL PI	R\$ 138,45	R\$ 1.107,60
55	8	81.01S90-3481-FILTRO DE ÓLEO (METAL)	R\$ 948,49	R\$ 7.587,92
56	1	80.37U44-4061-ENCODER	R\$ 7.890,05	R\$ 7.890,05
57	12	80.37M51-1622-VENTILADOR AXIAL	R\$ 792,15	R\$ 9.505,80
58	7	80.37U44-9604-PLACA CIRCUITO IMP. CONTROLE 6 VENTILAD	R\$ 5.162,80	R\$ 36.139,60
59	4	80.37U44-9602-PCI PARA CONTROLE DE 4 VENTILADORES	R\$ 3.088,70	R\$ 12.354,80
60	10	80.37M90-A176-MOTOR DA LÂMINA DO TINTEIRO	R\$ 4.021,15	R\$ 40.211,50
61	4	80.37M51-1633-VENTILADOR AXIAL	R\$ 1.121,14	R\$ 4.484,56
62	2	80.37U51-A314-UNIDADE DE CONTROLE	R\$ 3.615,85	R\$ 7.231,70
63	2	80.37U44-3780-SENSOR TRANSMISSOR ESQ.	R\$ 2.017,09	R\$ 4.034,18
64	2	80.37U44-3780-SENSOR (LEUZE SLSSR)	R\$ 2.099,50	R\$ 4.199,00
65	1	82.37M56-A041-MOTOR TRIFÁSICO	R\$ 28.602,50	R\$ 28.602,50
66	1	80.37U90-3952- INVERSOR DE FREQUENCIA U002 R700 S. 741	R\$ 13.113,90	R\$ 13.113,90
67	1	80.37U44-3925-FONTE DE ALIMENTAÇÃO PULS	R\$ 5.670,40	R\$ 5.670,40
68	1	80.37V70-1197-FONTE DE ALIMENTAÇÃO	R\$ 6.333,40	R\$ 6.333,40
69	1	80.37V70-1069-PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	R\$ 4.194,35	R\$ 4.194,35
70	1	80.37V70-1070-CONVERSOR DIGITAL ANALÓGICO DE 2 CANAIS	R\$ 8.287,65	R\$ 8.287,65
71	1	80.37V70-1067-PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO	R\$ 2.888,95	R\$ 2.888,95
72	1	80.37V70-1068-PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO (24 BIT SAÍDA PARALELA PARA SMP-BUS)	R\$ 3.187,55	R\$ 3.187,55
73	1	80.27V15-C928-CABO DE FIBRA ÓPTICA	R\$ 8.415,35	R\$ 8.415,35
74	1	80.37V70-1431-PLACA DE RELE	R\$ 2.774,09	R\$ 2.774,09
75	1	82.37M56-2145-MOTOR DE ROLO	R\$ 12.018,25	R\$ 12.018,25
76	1	80.37U90-3953-INVERSOR DE FREQUÊNCIA	R\$ 28.235,99	R\$ 28.235,99
77	6	80.94K40-0970-REPARO PARA CIL. PNEUM	R\$ 988,25	R\$ 5.917,50
78	5	80.11C30-A063-GUIA DE COBERTURA	R\$ 637,18	R\$ 3.185,90
79	5	80.90B40-1024-PARAFUSO CILINDRICO DIN7984 M6X10	R\$ 0,96	R\$ 4,80
80	4	80.11C30-A064-GUIA DE COBERTURA	R\$ 798,99	R\$ 3.195,96
81	4	80.90B40-1024-PARAFUSO CILINDRICO DIN7984 M6X10	R\$ 0,96	R\$ 3,84
TOTAL			R\$ 280.666,17	R\$ 555.725,53
VALOR DO FRETE:				R\$ 3.370,00
VALOR TOTAL COM IMPOSTOS E FRETE:				R\$ 583.604,36
VALOR DOS SERVIÇOS				R\$ 142.024,00
TOTAL FINAL (PEÇAS + SERVIÇOS)				R\$ 725.628,36

ITENS ACRESCIDOS				
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR GLOBAL TOTAL
82	1	8P.10V15-0618 KIT DE SUPORTE	R\$ 1.123,62	R\$ 1.123,62
83	1	80.10V30-6872 SUPORTE DO COLCHÃO DE AR	R\$ 422,32	R\$ 422,32
84	1	81.37U44 - 3700 SENSOR FOTOCELULAR FRK 776/24-100L	R\$ 5.680,65	R\$ 5.680,65
85	1	80.10D13-8783 COLCHÃO DE AR	R\$ 57.963,86	R\$ 57.963,86
86	1	80.10Q13-1206 CILINDRO PNEUMÁTICO	R\$ 4.344,45	R\$ 4.344,45
87	1	80.10W13-A118 TUBO DE ASPIRAÇÃO DA REVERSÃO	R\$ 110.399,95	R\$ 110.399,95
88	1	80.94T90-0176 ESCOVA ROTATIVA 19X53X1070 R700	R\$ 579,27	R\$ 579,27
89	1	81.28V92-0026 REPARO SK DO SEGMENTO DAS ENGRENAGENS R700	R\$ 72.544,50	R\$ 72.544,50
90	1	82.28V92-0026 REPARO SK SUCÇÃO DA REVERSÃO	R\$ 38.746,80	R\$ 38.746,80
			R\$ 291.805,42	R\$ 291.805,42
			IPi DO ITEM 3:	R\$ 852,10
			VALOR DO FRETE:	R\$ 3.200,00
			VALOR TOTAL COM IMPOSTOS E FRETE:	R\$ 295.857,52

CONSOLIDAÇÃO DOS VALORES ACRESCIDOS				
	VALOR ATUAL	VALOR ACRESCIDO	DIFERENÇA (%)	DIFERENÇA R\$)
Valor Global	R\$ 725.628,36	R\$ 1.021.485,88	40,77260%	R\$ 295.857,52