

REFERENTE AO PREGÃO 135/2011
30/09/2011

PERGUNTA:

2.3 - A fitoteca automatizada deverá ser obrigatoriamente redundante. A redundância poderá ser obtida por fornecimento de equipamentos com braços robóticos duplicados, ou pelo fornecimento de dois equipamentos iguais com os recursos igualmente divididos entre eles.

Entendemos que, para a obtenção da redundância, caso fossem fornecidas 2 (duas) fitotecas com os recursos divididos entre elas, ou seja, se cada uma tivesse apenas 10 (dez) drives e 800 (oitocentos) slots, na verdade não haveria redundância pois a falha no braço robótico de qualquer um dos dois equipamentos implicaria na perda do acesso a metade dos dados. Desta forma, entendemos que, para a obtenção da redundância, deve ser fornecido 1 (um) equipamento com 20 (vinte) drives, 1.600 (mil e seiscentos) slots e braço robótico redundante, ou 2 (dois) equipamentos sem braço robótico redundante, cada um deles com 20 (vinte) drives e 1.600 (mil e seiscentos) slots.

Estamos corretos em nosso entendimento? Solicitamos uma confirmação de recebimento de nosso email. Muito Obrigado.

RESPOSTA:

Está correto o entendimento