

ENC: Informação Técnica Sobre o Monitor de Modulação NK2000

Fabiano Oliveira de Jesus

qui 26/11/2020 10:32

Para: COPELI - Licitações <licita@senado.leg.br>;

Cc: João Carlos Barizon <BARIZON@senado.leg.br>;

De: telenick@telenick.com.br [mailto:telenick@telenick.com.br]

Enviada em: quinta-feira, 26 de novembro de 2020 10:29

Para: Fabiano Oliveira de Jesus

Assunto: RE: Informação Técnica Sobre o Monitor de Modulação NK2000

Bom dia Fabiano!

Tudo bem?

Utilizando o **Monitor de Modulação NK 2000** de nossa fabricação como Receptor de FM estéreo, a sensibilidade de recepção de RF mínima na antena é de -125dBm ou 0,143uV@75Ohms.

Um abraço.

Atenciosamente / Best Regards / Cordiales Saludos / Mit Freundlichen Grüßen / Vänliga Hälsningar,

	NICOLAS W. R. ROCHA DIRETORIA nicolas@jwsat.com.br nicolas@telenick.com.br https://www.telenick.com.br	+55 35 3471-2810 +55 35 3471-6443 +55 35 3471-7946 +55 35 9-9226-0064 +55 35 9-9226-0254
---	---	--

MEET US AT



From: Fabiano Oliveira de Jesus [mailto:FABIANOJ@senado.leg.br]

Sent: quinta-feira, 26 de novembro de 2020 10:17

To: telenick@telenick.com.br

Subject: Informação Técnica Sobre o Monitor de Modulação NK2000

Importance: High

Prezados Senhores,

Precisamos obter com urgência uma informação técnica sobre o equipamento produzido por vossa empresa.

Qual é a Sensibilidade do sinal de RF na antena quando o equipamento é utilizado como Receptor FM estéreo?

Favor responder utilizando a escala dBm ou uV.

Desde já grato pela pronta resposta,

Atenciosamente,

Fabiano Oliveira

Serviço de Transmissão de Rádio (SETRAR) – Coordenação de Trasnmissão de Rádio e TV (CORTV)

Senado Federal – CORTV

Anexo II, Subsolo

70165-900 Brasília – DF

Telefone: + 55 (61) 3303-1254



“Antes de imprimir, pense em seu compromisso com o Meio Ambiente.