

Sobre o folder da caixa, solicitamos, se possível, indicar ao licitante ajustes nos furos da amostra a ser enviada: faltou furo no topo e foi verificada ausência de furos nas laterais após montagem do arquivo do modelo apresentado. A título de exemplo (não exatamente na localização exata ou com as dimensões exatas), segue indicação de locais para os novos furos destacados em vermelho:

